

# Veiligheidsinstructies voor werknemers van derden

## 1. Preventie en Bescherming op het werk

Bij alle werkzaamheden die aan AZ Klina worden uitgevoerd dienen steeds de wettelijke bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en de wet van 4 augustus 1996 (BS 18/09/96) betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk gevolgd te worden.

## 2. Milieu

Het afvoeren van afval dient te gebeuren volgens de wettelijke milieubepalingen op eigen kosten. De werkplaats dient zuiver te worden achtergelaten.

Indien aan deze vereisten niet wordt voldaan, zal AZ Klina, ten uwen laste, de schadelijke of hinderlijke toestand ongedaan maken.

## 3. Algemene informatie

AZ Klina is een zorginstelling. De activiteiten van het personeel en de rust van de patiënten moeten zo min mogelijk verstoord worden. De Technische Dienst en de Preventiedienst kunnen u hierbij helpen. Contacten met personeel en patiënten verlopen op een hoffelijke en beleefde manier.

Het ziekenhuis maakt gebruik van producten, stoffen, biologische agentia of toestellen die een risico kunnen opleveren voor uw veiligheid of gezondheid. De Technische Dienst zal u op de hoogte brengen tot wie u zich moet wenden.

De meest voorkomende risico's zijn door signalisatie aangegeven. Ter informatie geven we u de meest voorkomende signalisatie met hun betekenis: zie punt 15

## 4. Afspraken

### 4.1. Werkvoorbereiding

De werkvergunning voor de contractor dient vooraf of op de eerste werkdag ingevuld te worden via de technische dienst.

Een goede werkvoorbereiding is noodzakelijk om verstoring van de zorg of het onderzoek tot een minimum te herleiden en schade aan de aanwezige (dure) apparatuur en infrastructuur te voorkomen.

Bij de voorbereiding van het werk dient te worden aangegeven of er overlast kan optreden. Hierbij wordt gedacht aan geluidsoverlast (slijpen, boren, breken, ...), trillingen (drilboor, boorhamer, wals, ...), stofvorming, ...

Indien er overlast kan optreden, dienen de werken ruim op voorhand te worden ingepland zodat er tijdig kan worden gecommuniceerd aan alle betrokkenen. Geplande consultaties, onderzoeken en operaties moeten kunnen doorgaan en de continuïteit van de zorg mag niet in het gedrang komen.

Er mag geen enkele onaangekondigde onderbreking van nutsvoorzieningen (toevoer/afvoer van water, gas, elektriciteit, luchtgroepen, telefoon of data) worden uitgevoerd. Het onderbreken van nutsvoorzieningen kan de veiligheid in het gedrang brengen door bv. door uitvallen van trekkasten of vacuümsystemen, maar kan ook schade berokkenen aan apparaten.

Inbreuken tegen bovenstaande afspraken kunnen grote financiële gevolgen hebben die zullen worden doorgerekend aan de uitvoerder van de werken.

#### **4.2. Aanvang en beëindiging van het werk**

De Technische Dienst dient verwittigd te worden bij de aanvang en het beëindigen van het werk.

Na de beëindiging van het werk of bij het verlaten van de werkplek is het verplicht om los materiaal en gereedschap veilig op te bergen.

#### **4.3. Arbeidsmiddelen**

Elke externe werknemer dient te beschikken over eigen arbeidsmiddelen en PBM's. Dit materiaal dient te voldoen aan alle wettelijke vereisten, dient in goede staat te zijn en indien nodig ook gekeurd te zijn. Een bewijs van de laatste keuring dient ter plaatse aanwezig te zijn. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor arbeidsmiddelen die ingezet worden bij werkzaamheden op hoogte.

#### **4.4. Eten en drinken**



Het is verboden op werkplaatsen te eten of te drinken. U kunt gebruik maken van de cafetaria. Vervuilde/gecontamineerde werkkledij dient op voorhand te worden uitgedaan.

#### **4.5. Roken**



AZ Klina is een rookvrij ziekenhuis. Het is er verboden te roken binnen de gebouwen. U kan enkel roken in de rookzones.

## 4.6. Drugs en alcohol

Het is verboden:

- Drugs en alcohol mee te brengen naar het ziekenhuis
- Onder invloed van drugs; geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen of alcohol werken uit te voeren.

## 5. Lokalen met beperkte toegang



Lokalen of zones gemarkeerd met nevenstaand pictogram mogen nooit betreden worden zonder toestemming van de verantwoordelijke voor het lokaal (aangegeven op de toegangsdeur).

## 6. Werken in een besloten ruimte

Het is verboden om zonder permanent toezicht te werken in een besloten ruimte. De toezichter mag zich niet in de besloten ruimte ophouden.

Beperkte of moeilijke toegangsmogelijkheden en een beperkte natuurlijke ventilatie wijzen op een besloten karakter van een ruimte. In deze ruimten kan een gevaarlijke atmosfeer aanwezig zijn. (vb. kruipkelder, rioolput, liftput, schachten, ...)

In functie van de risico's (dampen, gassen, zuurstoftekort, elektrische risico's, reddingsmogelijkheden, ...) dienen de nodige preventiemaatregelen afgesproken te worden. Een vergunning voor deze werken dient te worden aangevraagd bij de Technische Dienst.

## 7. Vuurvergunning



Lokalen of zones gemarkeerd met nevenstaand pictogram mogen nooit betreden worden zonder toestemming van de verantwoordelijke voor het lokaal (aangegeven op de toegangsdeur) Indien u werken dient uit te voeren waarbij het gebruik van een open vlam noodzakelijk is of die een vlam, hitte of vonken kunnen veroorzaken, dient u altijd vooraf een vuurvergunning aan te vragen bij de Technische Dienst. Deze vergunning dient ondertekend te zijn door de Preventieadviseur, wiens instructies ter voorkoming van brandgevaar dienen te worden opgevolgd.

Deze vergunning is specifiek voor één werkopdracht en locatie. Ze is slechts één dag geldig. Bij het afleveren van de vuurvergunning worden duidelijke afspraken gemaakt over het tijdelijk afdekken van rookdetectoren en het terug wegnemen van deze kapjes na het beëindigen van het werk en ten laatste bij het verlaten van de werkplaats.

Schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) ten gevolge van brand, nodeloze evacuaties, enz. worden aan u ten laste gelegd indien geen vuurvergunning werd aangevraagd en/of de voorwaarden/afspraken niet werden opgevolgd.

## 8. Werken in een Ex-zone



In de zones gemarkeerd met nevenstaand pictogram kan er een explosieve atmosfeer aanwezig zijn. Voor elke activiteit in een Ex-zone is een vuurvergunning vereist.

In deze zones mag enkel gewerkt worden met:

- vonkvrij gereedschap
- elektrische toestellen met Ex-markering van een voldoende hoge categorie

In deze zone is het verboden om:

- GSM/smartphone/laptop/iPad/iPod/... mee te nemen
- met ontstekingsbronnen (vonken, open vuur, ...) te werken
- gebruik te maken van elektriciteit uit het normale stroomnet

Indien het onmogelijk is om aan bovenstaande eisen te voldoen dient men:

- te voorzien in een opgeleide veiligheidswacht
- continu de atmosfeer te controleren op explosiegevaarlijke gassen/dampen
- een schriftelijke werkprocedure en risicoanalyse op te stellen

## 9. Asbestinventaris

De aanwezigheid van asbest wordt gemarkeerd met het hiernaast afgebeelde pictogram.



AZ Klina beschikt over een asbestregister. Op basis hiervan kan uw opdrachtgever u waarschuwen betreffende de aanwezigheid van asbesthoudende en/of asbestverdachte materialen op uw werkplek. Wanneer asbestvezels vrijkomen in de omgeving betekenen zij een ernstig risico voor de gezondheid van uw medewerkers en die van de andere aanwezigen. Breng daarom geen wijzigingen of beschadigingen aan in deze materialen. Het is verboden in deze materialen te boren, slijpen, schroeven, ...

Indien u bij werkzaamheden materialen tegenkomt die niet gemarkeerd zijn, maar waarvan u vermoedt dat ze asbest zouden kunnen bevatten, leg dan de werkzaamheden stil en overleg met uw opdrachtgever. Indien nodig kan er beslist worden om een analyse uit te voeren op het materiaal vooraleer de werken worden verdergezet.

## 10. In geval van nood

### 13.1. Voorbereid op een noodsituatie

Voorafgaand aan elke werkzaamheid, neem kennis van:

- de plaats van de dichtstbijzijnde brandmelders, blusmiddelen, EHBO-voorzieningen en (nood)uitgangen
- het juiste adres van uw werkplek

Deze informatie en onderstaande noodprocedures kan u terugvinden op:

- de alarmkaart
- het evacuatieplan

### 13.2. De alarmprocedure

In dringende gevallen belt u het interne noodnummer (03 650 50 45). De alarmcentrale zorgt voor de oproep van:

- de interne hulpverleners (EHBO)
- de externe nooddiensten (controle opgave van juiste locatie)
- de eerste interventieploeg (onthaal van de nooddiensten)
- de dienst Infrastructuur (technische interventies)
- de preventiedienst

### 13.3. De evacuatieprocedure

Het is raadzaam u op de hoogte te stellen van de dichtstbijzijnde uitgangen en nooduitgangen:



Uitgang die ook als nooduitgang kan gebruikt worden



Nooduitgang



Richting van de nooduitgang

Bij evacuatie volgt u de instructie van (in volgorde van prioriteit):

- de externe hulpdiensten
- de evacuatiehelpers
- de persoon die u begeleidt
- de instructies die uithangen in het lokaal of in de gangen

### 13.4. EHBO



Indien u het slachtoffer wordt van een ongeval kan u steeds beroep doen op de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

U kan hiervoor ook bellen naar het nummer 03 650 50 45.



In laboratoria waar bijtende chemische stoffen aanwezig zijn, zijn oogspoelfonteynen geplaatst. Indien u corrosieve of irriterende stoffen in het aangezicht of in de ogen krijgt, dient u deze langdurig (15 minuten) te spoelen. Begeef u nadien naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

## 11. Nuttige telefoonnummers

Intern noodnummer	03 650 50 45
Technische Dienst	03 650 50 41
Preventie-adviseur	03 650 50 08

## 12. Gevaarsaanduidingen – Pictogrammen

### 15.1. Pictogrammen op flessen en potjes

Oude pictogram	Nieuw pictogram	Oude pictogram	Nieuw pictogram	Oude pictogram	Nieuw pictogram
 Ontplofbaar	 Explosief	 Schadelijk	 Irriterend, sensibiliserend, schadelijk	 Milieugevaarlijk	 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
 Oxiderend	 Oxiderend	 Bijtend	 Corrosief		 Gassen onder druk
 (zeer)licht ontvlambaar	 Ontvlambaar	 Giftig	 Giftig		 Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

### 15.2. Biologisch besmettingsgevaar



Laboratoria waar een biologisch besmettingsgevaar aanwezig kan zijn. Alvorens deze lokalen te betreden of er werkzaamheden te starten, dient men het akkoord te krijgen van de verantwoordelijke van de dienst. U dient de richtlijnen strikt op te volgen.

### 15.3. Bedwelmende atmosfeer



Op plaatsen waar dit symbool is aangebracht, wordt gewerkt met zuurstof verdrijvende stoffen en bestaat het risico op een verstikkende atmosfeer. Zelfs een zeer kort verblijf kan leiden tot bewustzijnsverlies, coma en de dood. Indien u deze lokalen moet betreden dient u toestemming te krijgen van de verantwoordelijke van de dienst.



### 15.4. Ioniserende straling



Op plaatsen waar dit symbool is aangebracht, wordt gewerkt met radioactieve stoffen of ioniserende straling. Indien u deze lokalen moet betreden dient u toestemming te krijgen van de aangestelde voor bewaking. Zijn contactgegevens zijn terug te vinden op de pancarte aan de toegangsdeur. U dient zijn richtlijnen strikt op te volgen.

### 15.5. Niet-ioniserende straling



Dit pictogram kan u vinden nabij antennes en toestellen die radiogolven uitzenden. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de installatie kan u op de toegangsdeur terugvinden. U dient zijn richtlijnen strikt op te volgen.

### 15.6. Magnetische velden



Bepaalde laboratoria gebruiken toestellen die een krachtig magnetisch veld ontwikkelen. Personen met een metalen prothese, metalen implantaat of pacemaker kunnen hiervan ernstige hinder ondervinden. Indien u deze lokalen moet betreden of er werkzaamheden moet uitvoeren dient u toestemming te krijgen van de verantwoordelijke van de dienst.



Kleine metalen voorwerpen kunnen door het toestel aangetrokken worden, grote metalen voorwerpen kunnen het toestel beschadigen. **AANDACHT:** Bankkaarten en/of andere magnetische informatiedragers kunnen beschadigd worden!

### 15.7. Laser



Gebruik van laserstraling kan leiden tot brand en vormt een risico voor de ogen. Niet alle laserbundels zijn zichtbaar! Neem contact op met de verantwoordelijke van de dienst alvorens het lokaal te betreden. Volg de richtlijnen van de dienst rond het werken in de nabijheid van laserbundels strikt op.

### 15.8. Andere lichtbronnen (kunstmatige optische straling)



Bepaalde lichtbronnen kunnen gevaarlijk zijn. Niet alle stralingsbronnen zijn zichtbaar!

Neem contact op met de verantwoordelijke van de dienst alvorens het lokaal te betreden.

